



## Start Line WBE 260



**de** Originalbetriebsanleitung  
**Radauswuchtmaschine**

**en** Original instructions  
**Wheel Balancing Machine**

**fr** Notice originale  
**Banc d'équilibrage de roues**

**es** Manual original  
**Máquina de equilibrado de ruedas**

**it** Istruzioni originali  
**Equilibratrice per ruote**

**pt** Manual original  
**Máquina de balanceamento de rodas**

# Índice português

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>1. Symboles utilisés</b>                            | <b>103</b> | <b>8. Balanceamento da roda</b>                            | <b>113</b> |
| 1.1 Dans la documentation                              | 103        | 8.1 Área restrita  | 113        |
| 1.1.1 Avertissements – Conception et signification     | 103        | 8.2 Medir o desbalanceamento                               | 114        |
| 1.1.2 Symboles – désignation et signification          | 103        | 8.3 Fixar os pesos de balanceamento                        | 114        |
| 1.3 Indicações de segurança                            | 103        | 8.3.1 Procedimento padrão para pesos de fixação e adesivos | 114        |
|  |            | 8.3.2 Modo de balanceamento ALUS                           | 114        |
|  |            | 8.3.3 Distribuir pesos de balanceamento (Programa HID)     | 114        |
| <b>2. Consignes d'utilisation</b>                      | <b>104</b> | 8.4 Colocação dos pesos de fixação                         | 115        |
| 2.1 Remarques importantes                              | 104        | 8.5 Colocação dos pesos adesivos                           | 115        |
| 2.2 Consignes de sécurité                              | 104        |  |            |
| 2.3 Compatibilidade électromagnétique (CEM)            | 104        |  |            |
| <b>3. Product description</b>                          | <b>104</b> | <b>9. Minimizar desbalanceamento</b>                       | <b>116</b> |
| 3.1 Intended use                                       | 104        |  |            |
| 3.2 Prerequisites                                      | 104        | <b>10. Posição</b>   | <b>116</b> |
| 3.3 Descrição do aparelho                              | 105        |  |            |
| 3.4 Acessórios fornecidos                              | 105        | <b>11. Falhas</b>  | <b>117</b> |
| <b>4. Primeira colocação em funcionamento</b>          | <b>106</b> |  |            |
| 4.1 Desembalar o WBE 260                               | 106        | <b>12. Conservação</b>                                     | <b>118</b> |
| 4.2 Montar o WBE 260                                   | 106        | 12.1 Limpeza e manutenção                                  | 118        |
| 4.3 Montagem da cobertura de proteção da roda          | 106        | 12.2 Peças de substituição e de desgaste                   | 118        |
| 4.4 Ligação à rede                                     | 107        | 12.3 Autocalibração  | 118        |
| 4.5 Verificar o sentido de rotação                     | 107        | 12.3.1 Autocalibração da instalação                        | 118        |
| 4.6 Calibrar WBE 260                                   | 107        | 12.3.2 Medição de controle                                 | 118        |
|  |            | 12.3.3 Autocalibração automática do paquímetro             | 119        |
| <b>5. Montar e desmontar o flange</b>                  | <b>108</b> | 12.4 Autoteste   | 119        |
| 5.1 Montar o flange                                    | 108        |  |            |
| 5.2 Desmontar o flange                                 | 108        | <b>13. Mise hors service</b>                               | <b>120</b> |
| <b>6. Montar e desmontar a roda</b>                    | <b>108</b> | 13.1 Mise hors service provisória                          | 120        |
| 6.1 Fixar a roda                                       | 108        | 13.2 Déplacement   | 120        |
| 6.1.1 Fixação na posição correta                       | 108        | 13.3 Elimination et mise au rebut                          | 120        |
| 6.1.2 Fixação na posição invertida                     | 109        | 13.3.1 Substances dangereuses pour les eaux                | 120        |
| 6.1.3 Fixação com flange especial                      | 109        | 13.3.2 WBE 260 et accessoires                              | 120        |
| 6.2 Retire a roda                                      | 109        |  |            |
| <b>7. Estrutura do programa</b>                        | <b>110</b> | <b>14. Parâmetros técnicos</b>                             | <b>120</b> |
| 7.1 Display  | 110        | 14.1 WBE 260   | 120        |
| 7.2 Teclas de comando                                  | 110        | 14.2 Tamanho e peso  | 120        |
| 7.3 Combinações de teclas para a comutação de funções  | 111        | 14.3 Campo de aplicação                                    | 120        |
| 7.4 Programas de balanceamento                         | 111        | 14.4 Temperaturas e área de trabalho                       | 120        |
| 7.5 Programa padrão para a introdução dos dados do aro | 111        |  |            |
| 7.6 Introdução dos dados do pneu em ALUS               | 113        |  |            |

# 1. Symboles utilisés

## 1.1 Dans la documentation

### 1.1.1 Avertissements – Conception et signification

Les avertissements mettent en garde contre les dangers pour l'utilisateur et les personnes présentes à proximité. En outre, les avertissements décrivent les conséquences du danger et les mesures préventives. La structure des avertissements est la suivante :

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Symbole d'avertissement | <b>MOT CLÉ - Nature et source du danger !</b><br>Conséquences du danger en cas de non-observation des mesures et indications.<br>➤ Mesures et indications pour la prévention du danger. |
|-------------------------|---|

Le mot clé indique la probabilité de survenue ainsi que la gravité du danger en cas de non-observation :

| Mot clé       | Probabilité de survenue              | Gravité du danger en cas de non-observation |
|---------------|--------------------------------------|---|
| DANGER        | Danger direct                        | <b>Mort ou blessure corporelle grave</b>    |
| AVERTISSEMENT | Danger potentiel                     | <b>Mort ou blessure corporelle grave</b>    |
| PRUDENCE      | Situation potentiellement dangereuse | <b>Blessure corporelle légère</b>           |

### 1.1.2 Symboles – désignation et signification

| Symbole  | Désignation                  | Signification  |
|----------|------------------------------|--|
| !        | Attention                    | Signale des dommages matériels potentiels.                           |
| !        | Information                  | Consignes d'utilisation et autres informations utiles.               |
| 1.<br>2. | Procédure à plusieurs étapes | Instruction d'exécution d'une opération comportant plusieurs étapes. |
| ➤        | Procédure à une étape        | Instruction d'exécution d'une opération comportant une seule étape.  |
| ⇒        | Résultat intermédiaire       | Un résultat intermédiaire est visible au cours d'une procédure.      |
| →        | Résultat final               | Le résultat final est présenté à la fin de la procédure.             |



### DANGER – Pièces sous tension lors de l'ouverture du WBE 260 !

Blessures, défaillances cardiaques ou mort par électrocution en cas de contact avec des pièces sous tension (par ex. interrupteur principal, circuits imprimés).

- Les travaux sur les installations électriques doivent être réalisés uniquement par des électriciens qualifiés ou par des personnes formées, sous la supervision d'un électricien.
- Avant l'ouverture, débrancher le WBE 260 du réseau électrique.

### Informações sobre a placa de características

Designação do produto, número do material de 10 dígitos; tensão (V), configuração (Hz), potência instalada (kW); intensidade de corrente (A), pressão de alimentação máxima (kPa), classe de proteção (IP); ano de fabrico; marcação CE; número do material de 13 dígitos e modelo da máquina; código de barras.



### Élimination

Les appareils électriques et électroniques usagés, y compris leurs câbles, accessoires, piles et batteries, doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

### Alimentação de tensão estipulada

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| DIESES GERAET IS AUF<br>EINGESTELLT<br>THIS INSTRUMENT MUST BE<br>OPERATED WITH<br>CET APPAREIL EST PRÉVU<br>POUR<br>ESTE APARATO HA DE<br>OPERARSE CON<br>QUESTO APPARECCHIO DEVE<br>OPERARSI CON | <b>FAC SIMILE</b><br><b>230 V ~</b> | VOR OEFFNEN DES GERAETES<br>NETZSTECKER HERAUSZIEHEN!<br>BEFORE OPENING SET<br>UNPLUG FROM MAINS!<br>AVANT D'OUVRIR L'APPAREIL<br>SORTIR LA PRISE ELECTRIQUE!<br>ANTES DE ABRIR EL APARATO<br>SAQUE EL ENCHUFE!<br>PRIMA DI APRIRE LO APPARECCHIO<br>STACCATO LA PRESA DI CORRENTE! |
|--|-------------------------------------|---|

Dados sobre a tensão e indicação de segurança definida.

### Sentido de rotação da roda

A roda tem de rodar no sentido de rotação indicado (ver cap. "Teste do sentido de rotação").

## 1.3 Indicações de segurança

### Ler o manual antes do funcionamento.



### Usar proteção para os olhos.



### Atenção, peças em rotação.



## 2. Consignes d'utilisation

### 2.1 Remarques importantes

Vous trouverez des remarques importantes sur ce qui a été convenu en matière de droits d'auteur, de responsabilité et de garantie, sur le groupe d'utilisateurs et les obligations incombant à l'entrepreneur, dans le manuel séparé "Remarques importantes et consignes de sécurité pour Bosch Tire Service Equipment". Avant la mise en service, le raccordement et l'utilisation du WBE 260 il est impératif de lire et d'appliquer ces consignes.

### 2.2 Consignes de sécurité

Vous trouverez toutes les consignes de sécurité dans le manuel séparé "Remarques importantes et consignes de sécurité pour Bosch Tire Service Equipment". Avant la mise en service, le raccordement et l'utilisation du WBE 260 il est impératif de lire et d'appliquer ces remarques.

### 2.3 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le WBE 260 est conforme aux critères de la directive de CEM 2004/108/EG.

 Le WBE 260 est un produit de la classe/catégorie A selon EN 61 326. Le WBE 260 peut générer des parasites haute fréquence (perturbations radio) en milieu résidentiel, pouvant nécessiter des mesures d'antiparasitage. Dans un tel cas, l'exploitant peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

## 3. Product description

### 3.1 Intended use

The WBE 260 is a wheel balancing machine featuring mechanical wheel clamping for the balancing of car, light van and motorcycle wheels with a rim diameter of 10" - 27" and a rim width of 1" - 20".

The WBE 260 is to be used exclusively for this purpose and solely for the range of applications specified in these instructions. Any other purpose is not consistent with the intended use and is therefore not permissible.

 The manufacturer cannot accept any liability for possible damage arising from improper use.

 <sup>1)</sup> Estas dimensões referem-se às jantes padrão (A); para jantes de formato especial (B - C) devem ser utilizados acessórios especiais.




Fig. 1: Tipos de jantes

### 3.2 Prerequisites

The WBE 260 must be installed on a flat surface made of concrete or similar material and anchored in position.

 An uneven or vibrating surface can lead to inaccurate unbalance measurements.

 Any uneven floors or that do not meet the previously expressed safety requisites relieve the manufacturer from any liability for damages to persons and/or property.

### 3.3 Descrição do aparelho




Fig. 2: Apresentação do produto

| Pos. | Designação                        | Função  |
|------|-----------------------------------|---|
| 1    | Campo de indicação                | Exibição dos resultados de medição  |
| 2    | Painel de comando                 | Operação do WBE 260   |
| 3    | Compartimento de armazenamento    | Compartimento de armazenamento para os pesos de balanceamento e acessórios.   |
| 4    | Interruptor para ligar/desligar   | Ligar/desligar a máquina  |
| 5    | Suporte para elementos de fixação | Pendurar peças de reposição e cones   |
| 6    | Pedal do freio                    | Bloqueio da roda durante a instalação ou remoção dos pesos da roda  |
| 7    | Abas de fixação                   | Para fixação no piso  |
| 8    | flange                            | Fixar a roda.   |
| 9    | Paquímetro (eletrônico)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectar distância e diâmetro do aro.</li> <li>• Determinar as posições para a fixação dos pesos adesivos.</li> </ul>          |
| 10   | Cobertura de proteção da roda     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteção do usuário contra partículas projetadas (p. ex. sujeira, água).</li> <li>• Iniciar medição e parar medição</li> </ul> |
| 11   | Painel                            | Armazenamento e reprocessamento dos pesos   |

### 3.4 Acessórios fornecidos


| Nome                       | Nº de referência |
|----------------------------|------------------|
| Flange grande              | 0530201001       |
| Cone pequeno               | 0530201016       |
| Cone 2                     | 0530201037       |
| Cone 3                     | 0530201038       |
| Cone 4                     | 0530201039       |
| Cobertura de aperto grande | 020601001        |
| Porca de aperto rápido     | 020601003        |
| Chave 12                   | 022102001        |
| Chave 6                    | 022102002        |
| Chave 4                    | 022102003        |
| Chave 3                    | 022102004        |

| Nome                               | Nº de referência |
|------------------------------------|------------------|
| Alicate de peso para balanceamento | 022102005        |
| Mola                               | 020701012        |
| Pesos 100 g                        | 022102006        |
| Pesos 50 g                         | 022102010        |
| Pesos 35 g                         | 022102011        |
| Pesos 10 g                         | 022102013        |
| Pesos 5 g                          | 022102027        |
| Compasso de medição                | 020601004        |
| Removedor de pesos adesivos        | 020601105        |
| Chave sextavada                    | 022102035        |
| Parafuso sextavado                 | 030201064        |

## 4. Primeira colocação em funcionamento

### 4.1 Desembalar o WBE 260

1. Retirar a fita de aço e os grampos de fixação.
2. Levantar cuidadosamente a embalagem.



3. Remova os acessórios e o material de embalagem da unidade de embalagem.

Verifique se o WBE 260 e acessórios estão em bom estado e se não apresentam danos visíveis. Em caso de dúvida, não faça a colocação em funcionamento e entre em contato com o serviço de assistência técnica.

Descartar o material da embalagem conforme nos pontos de recolhimento adequados.

### 4.2 Montar o WBE 260

1. Soltar o parafuso de fixação no WBE 260.
2. Colocar a cinta de elevação como indicado na figura. A cinta de elevação deve ter pelo menos o mesmo comprimento e capacidade de carga suficiente (pelo menos 100 kg).




Fig. 3: Elevação da máquina de balanceamento de rodas



#### Aviso de danos ou equipamento incorreto de fixação de carga

Perigo de ferimentos em caso de queda do WBE 260 .

- Verificar a cinta de elevação antes da instalação.
- Fixar a cinta de elevação.
- Eleve o WBE 260 com cuidado.

3. O WBE 260 não pode ser, sob hipótese alguma, elevado pelo eixo do flange. Após a elevação, colocar no local de instalação preparado e garantir a distância mínima prescrita.




Fig. 4: Local de instalação para máquina de balanceamento de rodas

Por motivos de segurança, o local de instalação deve ter 500 mm de distância da parede.

4. O WBE 260 deve ser fixado no piso com parafusos de estiramento. Se ele não ficar completamente fixo, isso pode causar erros de medição.

### 4.3 Montagem da cobertura de proteção da roda

1. Soltar a porca da braçadeira dos 2 suportes da cobertura de proteção da roda, em seguida remover a braçadeira.




Fig. 5: Soltar a braçadeira

2. Montar a cobertura de proteção da roda e a estrutura da cobertura.





Fig. 6: Montagem da cobertura de proteção da roda

3. Colocar a cobertura de proteção da roda no suporte e apertar o parafuso.



4. Montar a braçadeira dos 2 suportes e, então, montar o painel, conforme indicado na figura.




Fig. 7: Montagem da braçadeira do suporte

#### 4.4 Ligação à rede

! O WBE 260 somente deve ser conectado a uma fonte de energia elétrica com a tensão informada na placa de tipo.

1. Verifique se a fonte de energia tem a mesma tensão que é informada na placa de tipo.
2. Verificar e garantir o padrão comum no local para máquinas e certificar-se de que a conexão de rede e a conexão no cliente correspondem ao padrão.
3. Conectar à alimentação de corrente.
4. Conectar o conector da cobertura de proteção da roda.



Fig. 8: Conexão do conector da cobertura de proteção da roda

#### 4.5 Verificar o sentido de rotação

1. Verifique se o WBE 260 está bem conectado à rede.
2. Ligue o WBE 260 pelo interruptor para ligar/desligar.
3. Fechar a cobertura de proteção da roda.  
⇒ O eixo do flange gira.

! Se o eixo do flange não girar, pressionar a tecla <???>.

! Em caso de sentido rotação incorreto, o WBE 260 é imediatamente parado e exibe a mensagem de erro **ERR 3**.

4. Verificar o sentido de rotação do eixo do flange.

! O sentido de rotação correto é informado no adesivo à direita no lado do WBE 260.

#### 4.6 Calibrar WBE 260

! Depois do comissionamento, deve ser executada uma calibração.

1. Calibrar o flange.
2. Calibrar o paquímetro.
3. Calibrar WBE 260.
4. Executar medição de controle.

! A calibração é descrita no capítulo "Calibração".

## 5. Montar e desmontar o flange

### 5.1 Montar o flange

1. Acionar o pedal.  
⇒ Eixo do flange bloqueado.
2. Rosquear a barra roscada no eixo do flange.
3. Rosquear o parafuso M14.




Fig. 9: Montagem da barra roscada

4. Girar no sentido horário com uma chave Allen até que a barra roscada e o flange não tenham mais nenhuma folga.

→ União roscada realizada

Montar de maneira que a marca "O" no eixo do flange e a barra roscada correspondam.

### 5.2 Desmontar o flange

1. Acionar o pedal.  
⇒ Eixo do flange bloqueado.
2. Girar a chave no sentido anti-horário. até que a barra roscada e o eixo do flange tenham se soltado.




Fig. 10: Desmontar o flange

## 6. Montar e desmontar a roda



### ATENÇÃO – Escorregamento da roda!

Perigo de esmagamento dos dedos e de outras partes do corpo durante a fixação e a remoção da roda.

- Utilize luvas de proteção.
- Usar calçado de proteção.
- Não ponha os dedos entre a roda e o eixo do flange.
- As rodas pesadas têm de ser montadas por duas pessoas.

### 6.1 Fixar a roda

#### 6.1.1 Fixação na posição correta

A fixação na posição correta é o método comum de fixação, feito manualmente de maneira simples e rápida, e adequado para aros normais de aço. Este método somente pode ser utilizado em deformações pequenas no aro de aço.

1. Colocar a roda no eixo do flange, parte interna na barra roscada.
2. Colocar o cone adequado (superfície pequena para dentro).
3. Pressionar o meio de aperto rápido, girar a porca de aperto rápido no eixo do flange.
4. Soltar o meio de aperto, girar a porca de aperto rápido no sentido horário.




Fig. 11: Fixar a roda na posição correta

### 6.1.2 Fixação na posição invertida

 Selecione a fixação na posição invertida se a roda estiver muito deformada no lado de fora do suporte central, já que este procedimento garante uma fixação precisa entre a parte interna do suporte do aro de aço e o eixo do flange. Ele também é indicado para aros de alumínio, principalmente para aros mais grossos.

1. Encaixar a mola no eixo do flange.
2. Colocar o cone adequado (superfície pequena para fora).
3. Fixar os pneus no eixo do flange (superfície de apoio do aro da roda mostrando para fora).
4. Montar com porca de aperto rápido e cobertura de aperto grande.
5. Pressionar o meio de aperto rápido, girar a porca de aperto rápido na barra roscada.
6. Soltar o meio de aperto, girar a porca de aperto rápido do sentido horário.




Fig. 12: Fixar com cobertura de aperto (grande)

### 6.1.3 Fixação com flange especial

 Este método de fixação é adequado para rodas, nas quais o furo central ultrapassa o diâmetro do flange do eixo.

1. Fixar o flange na placa da barra roscada (em qualquer posição).
2. Colocar pneus na barra roscada (superfície de apoio do aro da roda mostrando para dentro).
3. Colocar o cone adequado (superfície pequena para fora).
4. Pressionar o meio de aperto rápido, girar a porca de aperto rápido na barra roscada.
5. Soltar o meio de aperto, girar a porca de aperto rápido do sentido horário.




Fig. 13: Fixação da roda com flange especial

## 6.2 Retire a roda

1. Girar a porca de aperto rápido no sentido anti-horário.
2. Soltar a porca de aperto rápido, remover e, ao fazer isso, segurar o pneu com a mão.
3. Retirar o pneu.

## 7. Estrutura do programa

### 7.1 Display




Fig. 14: Tela de LED

| Nº | Descrição  |
|----|--|
| 1  | Campo de indicação esquerdo A:<br>• Distância do aro ao WBE 260<br>• Valor do desbalanceamento 1. nível de balanceamento (interno) |
| 2  | Campo de indicação direito D:<br>• Diâmetro do aro<br>• Valor do desbalanceamento 2. nível de balanceamento (externo)              |
| 3  | Exibição do 1. nível de balanceamento (interno)  |
| 4  | Exibição do 2. nível de balanceamento (externo)  |
| 5  | Exibição da função de balanceamento e do método de balanceamento   |
| 6  | Exibição da unidade configurada (milímetros ou polegadas)  |
| 7  | Campo de indicação central B:<br>• Largura da roda<br>• O valor estático<br>• Instruções sobre os pesos de balanceamento           |
| 8  | Exibição da unidade configurada (gramas ou onças)  |

Depois do início do WBE 260, a tela mostra a exibição do código da máquina e três janelas de exibição mostram "8.0 5.7 14.0".

### 7.2 Teclas de comando




Fig. 15: Teclas de comando

| Nº | Nome   | Descrição   |
|----|--------|---|
| 1  | A      | Inserir manualmente a distância da roda até o WBE 260.<br>• Seta para cima, aumentar o valor.<br>• Seta para baixo, diminuir o valor. |
| 2  | B      | Inserir manualmente a largura do aro:<br>• Seta para cima, aumentar o valor,<br>• Seta para baixo, diminuir o valor.                  |
| 3  | D      | Inserir manualmente o diâmetro do aro:<br>• Seta para cima, aumentar o valor,<br>• Seta para baixo, diminuir o valor.                 |
| 4  | C      | Tecla de calibração/reset   |
| 5  | ALU    | Medição dinâmica de desbalanceamento aros de alumínio (opcional)  |
| 6  | T      | Início do autoteste para verificar a placa mãe (placa de circuito)  |
| 7  | OPT    | Início do processo de otimização de pneus e aros  |
| 8  | F      | Comutação de balanceamento estático / dinâmico  |
| 9  | < 5 g  | Exibição com precisão do valor de desbalanceamento abaixo de 5 g (0,3 onças)  |
| 10 | mm/pol | Comutação entre milímetro/polegada  |
| 11 | START  | Tecla START, início da medição  |
| 12 | STOP   | Tecla STOP, terminar medição  |

Pressionar as teclas somente com a mão, não usar objetos pontiagudos.

### 7.3 Combinações de teclas para a comunicação de funções

| Combinação de teclas | Descrição  |
|----------------------|--|
|                      | Comutação entre gramas e onças   |
|                      | Início automático da medição ao fechar a cobertura de proteção da roda |
|                      | Calibração balança interna A-, valor D                                 |
|                      | Calibração de pesos  |
|                      | Chamada do programa "Colocação de pesos ocultos"                       |

Depois de expirada a função selecionada, os dados são mantidos.

### 7.4 Programas de balanceamento

| Símbolo | Descrição   |
|---------|---|
|         | DYN: Pesos de fixação dinâmicos, em ambos os lados do aro.<br>Para o balanceamento de aros de aço.                                  |
|         | STA: Selecionar balanceamento estático se não for possível colocar pesos de balanceamento em ambos os lados da roda ou em uma moto. |
|         | ALU1: Balanceamento de aros de alumínio leves, colocando pesos adesivos dos lados interno e externo dos aros.                       |
|         | ALU2: Pesos adesivos e pesos de fixação no lado interno do aro.   |
|         | ALUS: Pesos adesivos em quaisquer posições do lado interno do aro   |


Recomendamos o uso do programa de balanceamento estático para larguras de roda menores que 3,5 pol. (8,9 cm). No balanceamento estático podem ser colocados pesos adesivos de um lado do aro ou pesos adesivos no centro do aro para eliminar o desbalanceamento estático. Para o resultado do balanceamento é importante somente o diâmetro e nenhum outro parâmetro.

Para o modo de balanceamento estático, pressionar "F", para outro modo de balanceamento, pressionar "ALU".

➤ Um LED indica o status do programa de balanceamento.

De acordo com a prática comum, o lado interno do pneu é virado para o corpo da máquina, o lado externo do pneu, pelo contrário, fica virado para longe da máquina.

### 7.5 Programa padrão para a introdução dos dados do aro



O tipo de introdução dos dados do aro depende do programa de balanceamento selecionado.

Para balancear uma roda com sucesso, inserir os seguintes parâmetros:

- Distância do aro: distância entre a roda e o WBE 260.
- Diâmetro do aro: o diâmetro nominal do aro.
- Largura do aro: deve ser lido no programa padrão do aro ou medido.

### Medição automática de distância e diâmetro

1. Puxar o paquímetro até que a cabeça do paquímetro se encontre próxima ao aro interno, e segurar.
2. Quando o alarme soar, volte a colocar o paquímetro na posição inicial.
3. Ler o resultado da medição na janela de visualização.




Fig. 16: Colocação da cabeça do paquímetro para medição automática

- A confirmação da posição ocorre através de um alarme sonoro.
  - A janela esquerda exibe o valor A (distância).
  - A janela direita exibe o valor D (diâmetro do aro).
- Inserir manualmente o valor para a largura do aro.

### Introdução manual dos dados do aro.

1. Puxar o paquímetro no aro.
2. Ler o valor de escala.
3. Com as teclas " $\uparrow$   $\downarrow$ ", inserir os dados do aro correspondentes para A, B e D.





Fig. 17: Leitura do valor de escala A (distância do aro)

- A largura e o diâmetro do aro também podem ser consultados no aro.




Fig. 18: Medição do diâmetro do aro

- A largura e o diâmetro do aro também podem ser medidos com o compasso de medição.




Fig. 19: Medição da largura do aro

- Todos os dados necessários foram determinados e inseridos.

## 7.6 Introdução dos dados do pneu em ALUS

- !** O tipo de introdução dos dados do pneu depende do programa de balanceamento selecionado. Para balancear uma roda com sucesso, inserir os seguintes parâmetros.
- Distância do aro: distância entre a roda e o corpo da máquina.
  - Diâmetro do aro: diâmetro nominal do aro.
  - Largura do aro: distância entre o ponto de平衡amento interno e externo.

**!** O ponto de balanceamento depende do programa de balanceamento selecionado.

### Entrada automática no modo de balanceamento ALUS

1. Puxar o paquímetro para a primeira posição do peso adesivo interno e aguardar a confirmação do aviso sonoro.
2. Puxar o paquímetro para a segunda posição do peso adesivo interno e segurar. Após o alarme, volte a colocar o paquímetro na posição inicial.




Fig. 20: Entrada automática no modo de balanceamento ALUS

**!** Após finalizado o procedimento descrito acima, o modo de balanceamento ALUS é automaticamente selecionado.

**!** O modo de balanceamento ALUS também pode ser selecionado com a tecla ALUS.

## 8. Balanceamento da roda



### ATENÇÃO – Rodas incorretamente balanceadas!

Perigo de ferimentos devido ao comportamento alterado do veículo.

- O WBE 260 tem que estar sobre uma superfície plana e estar fixado.
- O flange prescrito deverá ser montado em um eixo do flange limpo e sem graxa.
- Usar os acessórios (cone, anéis distanciadores) prescritos.
- O aro tem que ficar encostado com exatidão no flange, remover as impurezas.
- Efetuar a medição de controle depois de colocados os pesos de balanceamento.

### 8.1 Área restrita



### CUIDADO – Perigo de ferimentos em caso de roda a girar!

Perigo de esmagamento de partes do corpo em caso de roda a girar, para pessoas que permanecem na área interdita.

- Em caso de roda a girar, o operador deve permanecer na área de trabalho.
- Em caso de roda a girar nenhuma pessoa deve permanecer na área interdita.




Fig. 21: Definição de área de trabalho

- 1 Área restrita permitida durante a medição
- 2 Área interdita durante a medição

## 8.2 Medir o desbalanceamento

 A medição pode ser interrompida a qualquer momento.

- Pressionar a tecla STOP.
- Abrir a cobertura de proteção da roda.

 Antes da medição do desbalanceamento, remover pesos antigos de balanceamento, sujeira, etc., do pneu. Verificar se a pressão corresponde à predefinição. Verificar a superfície de apoio do aro e a deformação do furo de montagem, remover pesos antigos.

1. Fechar a cobertura de proteção da roda.
  - ⇒ O modo dinâmico é selecionado automaticamente.
  - ⇒ Quando a medição termina, o valor para o desbalanceamento do 1. nível de balanceamento é exibido no campo de indicação esquerdo A e o do 2. nível de balanceamento no campo de indicação direito B.
2. Abrir a cobertura de proteção da roda quando a medição tiver terminado.

## 8.3 Fixar os pesos de balanceamento

 Depois de fixar os pesos de balanceamento, uma nova medição do desbalanceamento deve ser executada para o controle do balanceamento.

### 8.3.1 Procedimento padrão para pesos de fixação e adesivos

Colocar pesos de balanceamento do lado interno, virados para a máquina:

1. Girar o pneu à mão.
  - ⇒ A indicação correspondente acende e o alarme sonoro soa quando a posição de balanceamento tiver sido alcançada.
2. Se for selecionado um peso de fixação, um peso de balanceamento é colocado em 12 horas (para saber o valor, consulte o campo de indicação esquerdo A). Para pesos adesivos, usar o paquímetro automático.

Pesos de balanceamento do lado externo do aro:

1. Girar o pneu à mão.
  - ⇒ A indicação correspondente acende e o alarme sonoro soa quando a posição de balanceamento tiver sido alcançada.
2. Colocar o peso de fixação ou o peso adesivo em 12 horas (para saber o valor, consulte o campo de indicação direito D).




Fig. 22: Coloque os pesos de balanceamento

### 8.3.2 Modo de balanceamento ALUS

 A posição dos pesos adesivos é determinada pelo paquímetro automático.

 No campo de indicação esquerdo A é exibido o 1. nível de balanceamento, no campo de indicação D o 2. nível de balanceamento.

1. Girar o pneu à mão.
  - ⇒ A indicação correspondente acende e o alarme sonoro soa quando a posição de desbalanceamento tiver sido alcançada.
2. Acionar o pedal para segurar o eixo do flange.
3. Colocar os pesos adesivos necessários na cabeça do paquímetro.
4. Puxar o paquímetro.
5. Se a janela esquerda exibir "—□" e o alarme sonoro tocar, o ponto diretamente na cabeça do paquímetro é a posição de balanceamento.

 Dessa maneira, colocar pesos em ambos os níveis de balanceamento da roda. A luz do pedal acende enquanto o pedal for pressionado para segurar o eixo do flange.

### 8.3.3 Distribuir pesos de balanceamento (Programa HID)

 Para ALUS é possível distribuir os pesos, a fim de ocultá-los atrás dos raios.

 Para utilizar a distribuição dos pesos de balanceamento, após a medição pressionar "T+OPT". Se "Hide" acender, isso significa que a função HID pode ser utilizada.

1. Pressionar a tecla "T+OPT".
  - ⇒ O campo de indicação B exibe 12 horas.
2. Girar o pneu até que a posição correspondente acenda do lado externo. Para confirmar, pressionar a tecla "ALU".
3. O campo de indicação B exibe "-1-". Girar o pneu, colocar o raio esquerdo com ponto de desbalanceamento na posição 12 horas do eixo do flange. Para confirmar, pressionar a tecla "ALU".
4. O campo de indicação B exibe "-2-". Girar o pneu, colocar o raio esquerdo com ponto de desbalanceamento na posição 12 horas do eixo do flange. Para confirmar, pressionar a tecla "ALU".
5. O campo de indicação B exibe "SPD". Do lado externo do pneu existem dois pontos de balanceamento distribuídos. A posição correspondente do lado externo acende, acionar o pedal para segurar o eixo do flange.

6. Colocar os pesos adesivos necessários na cabeça do paquímetro.
7. Puxar o paquímetro. Se a janela B exibir "—□" e o alarme sonoro tocar, o ponto diretamente na cabeça do paquímetro é a posição de balanceamento.
8. Continuar girando o pneu com a mão, a fim de fixar mais pesos de平衡amento atrás nos raios.  
⇒ Repetir as etapas 5 e 6.

#### 8.4 Colocação dos pesos de fixação

 Para colocar os pesos de fixação, é utilizado o alicate de peso de balanceamento.




Fig. 23: Alicate de peso para balanceamento

- a. Lado do alicate
- b. Lado do martelo
- c. Entalhe do gancho
- d. Cortador de metal para remover metal

1. Determinar posição de balanceamento e então retirar pesos de fixação.
2. Fixar os pesos de fixação com o lado do martelo no raio.



 Para remover os pesos de balanceamento, utilizar o lado do alicate de peso para balanceamento.

 Depois de realizados todos os trabalhos de balanceamento, retirar cuidadosamente o pneu, para não bater contra o eixo do flange.

#### 8.5 Colocação dos pesos adesivos

 Remover pesos antigos com o removedor de pesos adesivos. Para evitar danos ao raio, não utilizar nenhum outro objeto pontiagudo.

1. Colocar a quantidade necessária de pesos de balanceamento na cabeça do paquímetro.
2. Puxar o paquímetro até que a janela B indique "—□" e o alarme sonoro toque.
3. Girar o paquímetro, colocar a cabeça do paquímetro próxima ao pneu, e então colar os pesos no aro.
4. Repetir o procedimento para o peso adesivo e o 2. nível de balanceamento.





Fig. 24: Nível de balanceamento 1 – Colar os pesos de balanceamento





Fig. 25: Nível de balanceamento 2 – Colar os pesos de balanceamento

## 9. Minimizar desbalanceamento

Se o desbalanceamento medido na roda for grande demais (por ex. desbalanceamento estático superior a 50 g), é recomendável otimizar a roda ao fazer com que o desbalanceamento estático do pneu com o aro seja compensado (minimizar o desbalanceamento). Para isto, no 1º passo deve-se rodar o pneu no aro 180 graus. Depois, ao continuar rodando o pneu, é possível alcançar uma minimização adicional. O programa Match ajuda nesta minimização.

**!** Executar todos os processos com a máxima precisão!

1. Se, após a medição e um procedimento de balanceamento, o resultado ficar acima de 50 g, pressionar a tecla OPT para abrir a função.
  2. Girar a roda até a posição do desbalanceamento interno, pressionar a tecla OPT, e o monitor exibe "180".
  3. Colocar a marcação de referência dupla no pneu e no aro (na posição 12 horas, lado externo).
  4. Para obter uma exatidão maior, marcar também o cone e a haste em 12 horas.
  5. Desmontar a roda.
  6. Retirar o pneu do aro com a máquina de montagem de pneus.
  7. Puxar novamente o pneu para cima, mas de maneira que a marcação no pneu fique 180 graus deslocada em relação à marcação do aro, se encontrando exatamente em frente.
  8. Bombar o pneu e fixar novamente no WBE 260.
  9. Agora, as marcações no aro, cone e no eixo do flange devem estar todas em 12 horas, e a marcação do pneu em 6 horas.
  10. Ligar o WBE 260 pressionando a tecla START ou abaixando a cobertura de proteção da roda.
  11. Quando o WBE 260 parar de girar, girar a roda para a posição do desbalanceamento interno e colocar uma marcação somente no aro, lado externo, em 12 horas.
  12. Girar a roda para a posição do desbalanceamento externo e colocar outra marcação somente no pneu, lado externo, em 12 horas.
  13. Desmontar a roda.
  14. Retirar o pneu do aro com uma máquina de montagem de pneus.
  15. Puxar o pneu novamente para cima, mas de maneira que a nova marcação do pneu se encontre exatamente alinhada com a nova marcação do aro.
- ➔ A minimização do desbalanceamento foi concluída.

## 10. Posição

Podem ocorrer erros devido à operação incorreta ou por outros motivos. Com as seguintes configurações é possível colocar o WBE 260 novamente em operação.

**!** Para o ajuste do WBE 260 é preciso usar os parâmetros corretos, a fim de garantir a precisão de平衡amento do WBE 260.

1. Pressionar a tecla C e, após meio segundo, pressionar ao mesmo tempo a tecla T. A janela de indicação mostra "CAL CAL CAL", a exibição iluminada da janela correspondente pisca. Quando a exibição para de piscar, soltar as teclas.
  2. Pressionar a tecla A "↑", tecla A "↓" e tecla ALU, na janela é exibido "re""05".
- ➔ Na janela esquerda e direita são exibidos símbolos e valores diferentes.

| Função                    | Tecla           |
|---------------------------|-----------------|
| Alterar definição/valor.  | Tecla B "↑" "↓" |
| Realizar o próximo ajuste | Tecla A "↑"     |

| Posição                         | Janela esquerda | Janela direita | Descrição  |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--|
| desbalanceamento residual       | re              | 05             | Ajuste do desbalanceamento residual não exibido  |
| Bitola externa ligada/desligada | aut             | "On" ou "Off"  | Ajuste da bitola externa ligado/desligado        |
| Compensação da bitola interna   | da-1            | 000            | Ajuste do valor de compensação da bitola interna |
| Compensação da bitola externa   | db-1            | 000            | Ajuste do valor de compensação da bitola externa |

**!** O valor exibido na janela direita é o valor normal de armazenamento.

**!** No caso de perda de dados ou substituição da placa do computador, o armazenamento padrão deve ser configurado de acordo com as instruções dos adesivos colados do lado de dentro da máquina.

**!** Se o procedimento acima não for realizado com sucesso, entre em contato com o serviço de assistência técnica.

## 11. Falhas

**!** Se a mensagem de erro persistir, o serviço ao cliente deve ser notificado.

**I** Outras possíveis falhas operacionais são geralmente de ordem técnica e devem ser verificadas e, eventualmente, eliminadas por técnicos qualificados. Em qualquer dos casos, dirija-se ao serviço de assistência técnica do vendedor autorizado de equipamentos de oficina Bosch.

**I** Para uma solução rápida, quando ligar para o serviço de assistência técnica, é importante indicar os dados da placa de tipo (etiqueta no WBE 260), bem como o tipo de falha.

| Falha   | Causa  | Solução   |
|---|--|---|
| Nenhuma indicação na inicialização  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusível com defeito</li> <li>• Interruptor com defeito</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substituir o fusível</li> <li>• Substituir o interruptor</li> </ul>  |
| "Err1" é exibido  | Pressionar tecla START sem soltar  | Serviço ao cliente  |
| "Err2" é exibido  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhuma roda fixa</li> <li>• Verificar a montagem do flange e da barra roscada quanto a folga</li> <li>• Roda tensionada incorretamente e não fixada</li> <li>• Correias do motor muito soltar ou muito apertadas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensionar o pneu e tentar novamente</li> <li>• Montar novamente o flange</li> <li>• Tensionar novamente a roda conforme descrito em 6.1</li> </ul>   |
| "Err3" é exibido  | Valor de desbalanceamento do pneu muito alto   | Para verificar, substituir a roda e, se necessário, realizar autocalibração.  |
| "Err4" é exibido  | Erro do sensor de posição  | Serviço ao cliente  |
| "Err5" é exibido  | Cobertura de proteção da roda não fechada  | Fechar a cobertura de proteção da roda  |
| "Err7" é exibido  | Dados armazenados faltantes  | Inserir valores de armazenamento e repetir a autocalibração   |
| Somente 00-00 é exibido, nenhum outro valor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo do sensor de medição quebrado ou com conexão frouxa</li> <li>• Dados armazenados faltantes</li> </ul>  | Serviço ao cliente  |
| Toda faixa de valores de rotação foi ultrapassada   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O pneu está sujo ou a superfície central do aro está deformada</li> <li>• O sensor de medição ficou úmido</li> <li>• A porca de aperto rápido não está fixa</li> <li>• Alimentação de tensão muito fraca</li> <li>• Pressão de ar nos pneus muito baixa</li> <li>• A máquina não está fixa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Substituir roda</li> <li>• Reajustar o sensor de medição</li> <li>• Utilizar alimentação de corrente estável</li> <li>• Encher novamente a pressão de ar nos pneus</li> <li>• Fixar a máquina em um piso nivelado de cimento com parafuso de expansão</li> </ul> |
| Desliga dentro de 10 segundos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexão frouxa da alimentação de tensão</li> <li>• Falha</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar conexão com a rede</li> <li>• Depois de desligar, reiniciar</li> </ul>   |
| O valor de desbalanceamento é incorreto, falhas graves à esquerda e à direita, colocar desbalanceamento em 00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor de medição com defeito</li> <li>• Falha do programa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repetir autocalibração</li> </ul>  |
| Não freia, assim que o valor é exibido  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de frenagem com defeito</li> <li>• Falha externa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar máquina novamente</li> </ul>   |
| Segundo valor de desbalanceamento ultrapassado 10 g   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Furo do aro interno não regular</li> <li>• Montagem da barra roscada incorreta</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para verificar, substituir roda</li> <li>• Montar flange novamente (consulte o capítulo 5.1)</li> </ul>  |
| A autocalibração indica "Err8"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhum peso de autocalibração de 100 g</li> <li>• Cabo do sensor de pressão quebrado</li> <li>• Placa do computador com defeito</li> <li>• Placa de alimentação de tensão com defeito</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionar pesos de 100 g</li> <li>• Verificar cabo e conectar bem</li> </ul>   |
| Como valor de erro é exibido 100 g  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parâmetro salvo com falha</li> <li>• Valor de erro do pneu muito alto</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com base no adesivo colocado no interior da máquina, inserir mais uma vez</li> <li>• Para verificar, substituir roda</li> </ul>  |

## 12. Conservação

### 12.1 Limpeza e manutenção

- ! Desligar o WBE 260 e puxar o conector de rede antes da limpeza e manutenção.
- ! Não utilize detergentes que contenham solventes. Para limpar peças de plástico, utilize álcool ou produtos de limpeza semelhantes.
- Para garantir o bom funcionamento e eficácia do WBE 260, os seguintes trabalhos devem ser executados nos intervalos informados:

| Âmbito da manutenção  | Semanalmente | Semestralmente |
|---|--------------|----------------|
| Limpar as peças mecânicas com óleo em spray ou querosene e lubrificar com óleo de motor ou lubrificante adequado. | x            |                |
| Efetuar medição de controle   | x            |                |

Tab. 1: Intervalos de manutenção e calibragem

### 12.2 Peças de substituição e de desgaste

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos provocados pela utilização de peças que não sejam originais.

| Designação                                | Nº de referência |
|---|------------------|
| Flange centrado                           | 1 695 602 400    |
| Cone de centragem 42 - 65 mm              | 1 695 632 500    |
| Cone de centragem 54 - 80 mm              | 1 695 652 862    |
| Cone de centragem 75 - 110 mm             | 1 695 605 600    |
| Alicate de peso de balanceamento          | 1 695 606 500    |
| Paquímetro manual                         | 1 695 629 400    |
| Compasso de medição                       | 1 695 602 700    |
| Peso de balanceamento                     | 1 695 654 377    |
| Peso de balanceamento, calibrado          | 1 695 654 376    |
| Autocolante da tensão de rede 230 V       | 1 695 101 269    |
| Autocolante da tensão de rede 110 V       | 1 695 100 854    |
| Autocolante de sentido de rotação da roda | 1 695 653 878    |

Tab. 2: Peças de substituição e de desgaste

### 12.3 Autocalibração

#### 12.3.1 Autocalibração da instalação

- Fixar a roda de um automóvel de médio tamanho e em excelente estado no flange.
- Digite os dados do aro.
- Pressione a tecla C, depois de meio segundo, pressione simultaneamente a tecla T no "CAL" "CAL" Na caixa de diálogo exibe "CAL" "CAL" "CAL" Todas as luzes se acendem e começam a piscar. Quando as luzes param de piscar, solte os botões.
- Feche a cobertura de proteção da roda para iniciar o ciclo de medição.
- Na caixa de diálogo apresenta "100", "ADD", aplicar um peso de 100 g sobre o lado interior da roda, na posição em que a máquina solicita o desequilíbrio (12 horas).
- Feche a cobertura de proteção da roda para re-iniciar o ciclo de medição.
- Na caixa de diálogo apresenta "ADD" "100", aplicar um peso de 100 g sobre o lado exterior da roda no ponto em que a máquina solicita o desequilíbrio (12 horas).
- Feche a cobertura de proteção da roda para iniciar o ciclo de medição.
- Na caixa de diálogo apresenta "END" "CAL".

→ A autocalibração da instalação foi finalizada.

#### 12.3.2 Medição de controle

- Fixar a roda de um automóvel de médio tamanho e em excelente estado no flange.
- Equilibre a roda e ter "0" "0".
- Faça um desequilíbrio artificial, através da aplicação de um peso de teste de 100 g no lado externo.
- Feche a cobertura de proteção da roda para iniciar o ciclo de medição.
- A máquina deve indicar exatamente este desequilíbrio (é permitido uma variação de +/- 4 g).

! Para verificar a posição do desequilíbrio, vire a roda para a posição recomendada para a fixação dos pesos de balanceamento. O peso de teste aplicado anteriormente devem estar nas posição de 6 horas.

| Descrição            | Resultado   |
|----------------------|---|
| O valor é exibido    | Se for exibido "00""100", divergências de +/-4g são permitidas  |
| Deslocamento de fase | Todas as lâmpadas do lado externo acendem, pesos de 100 g embaixo do eixo do flange, erros de +/-4° são permitidos. |

→ A medição de controle está terminada.

### 12.3.3 Autocalibração automática do paquímetro

1. Verifique se o paquímetro é na posição de descanso; pressione STOP e "<5 g". Na caixa de diálogo apresenta "CAL" "100" "dis".
2. Extrair o paquímetro de 10 cm, para confirmar pressione o botão ALU. Na caixa de diálogo apresenta "CAL" "215" "dis".
3. Coloque o paquímetro na posição de repouso.
4. Extrair novamente o paquímetro e trazê-lo em contacto com a flange (verificar que é de cerca de 21,5 cm) e pressione o botão ALU para confirmar. Na caixa de diálogo apresenta "CAL" "15.0".
5. Fixar a roda de um automóvel de médio tamanho e em excelente estado no flange.
6. Introduza o diâmetro da roda através do botão "D", e pressione o botão ALU para confirmar. Na caixa de diálogo apresenta "POS" "15.0".
7. Colocar o paquímetro sobre o bordo do aro, e pressione o botão ALU para confirmar. Na caixa de diálogo apresenta "000" "000" "000".

 Se o intervalo de exibição apresenta "CAL" "100" repetir novamente a auto-calibração do paquímetro.

| Descrição                               | Resultado                    |
|---|------------------------------|
| Os valores "000""000""000" são exibidos | Calibração feita com sucesso |
| "CAL""100" é exibido                    | Repetir autocalibração       |

→ Autocalibração automática está terminada

### 12.4 Autoteste

1. Pressionar T, as exibições acendem uma após a outra, da esquerda para a direita. Após um teste do sistema das lâmpadas da tela de indicação, [ ][POS] [ ] é exibido na tela de indicação
2. Girar o pneu, a lâmpada começa a piscar. Quando o dente da arruela do eixo no eixo do flange passar pelo sensor, na tela é exibido [ ][POS][ 0 ].
3. A cada rodada, na janela direita é exibido [ 0 ], ao girar no sentido contrário a lâmpada de exibição ALUS começa a piscar.

 O programa do autoteste verifica o sensor de posição e se a função da lâmpada é normal.

## 13. Mise hors service

### 13.1 Mise hors service provisoire

En cas de non utilisation prolongée :

- Desligue a ligação elétrica.

### 13.2 Déplacement

- En cas de cession du WBE 260, joindre l'intégralité de la documentation fournie.
- Ne transporter le WBE 260 que dans son emballage d'origine ou un emballage équivalent.
- Débrancher le raccordement électrique.
- Observer les consignes de première mise en service.
  
- Fixar o WBE 260 com os 3 parafusos novamente no palete.

### 13.3 Elimination et mise au rebut

#### 13.3.1 Substances dangereuses pour les eaux

! Les huiles et graisses ainsi que les déchets huileux et graisseux (par ex. filtre) sont des substances dangereuses pour les eaux !

1. Ne pas déverser de telles substances dans les canalisations.
2. Eliminer les substances dangereuses pour les eaux en application de la réglementation en vigueur.

#### 13.3.2 WBE 260 et accessoires

1. Débrancher le WBE 260 du réseau électrique et retirer le cordon secteur.
2. Désassembler le WBE 260, trier les matériaux et les éliminer en application de la réglementation en vigueur.



WBE 260, les accessoires et les emballages doivent être intégrée dans un cycle de récupération écologique.

- Ne jetez pas WBE 260 dans les ordures ménagères.

#### Uniquement pour les pays de l'UE:



**Le WBE 260 est soumis à la directive européenne 2012/19/CE (DEEE).**

Les appareils électriques et électroniques usagés, y compris leurs câbles, accessoires, piles et batteries, doivent être mis au rebut séparément des déchets ménagers.

- A cette fin, recourir aux systèmes de reprise et de collecte mis à disposition.
- L'élimination en bonne et due forme du WBE 260 permet d'éviter de nuire à l'environnement et de mettre en danger la santé publique.

## 14. Parâmetros técnicos

### 14.1 WBE 260

| Função                    | Especificação                       |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Rotações do motor         | 910 1/min 50 Hz<br>1100 1/min 60 Hz |
| Precisão de balanceamento | ± 1 g                               |
| Nível de ruído            | Abaixo de 70 dB                     |
| Potência do motor         | 0,37 kW                             |
| Tensão                    | 230 V/1 P/50-60 Hz                  |
| Tipo de proteção          | IP22                                |

### 14.2 Tamanho e peso

| Função   | Especificação   |
|--|-----------------|
| Tamanho da embalagem<br>(Comprimento x Largura x Altura) | 855×705×1085 mm |
| Peso líquido   | 145 kg          |

### 14.3 Campo de aplicação

| Função                  | Especificação      |
|-------------------------|--------------------|
| Largura da roda         | 1,5 pol. - 20 pol. |
| Diâmetro da roda        | 12 pol. - 26 pol.  |
| Diâmetro máximo da roda | 1050 mm            |
| Peso máximo da roda     | 65 kg              |

### 14.4 Temperaturas e área de trabalho

| Função  | Especificação       |
|---|---------------------|
| Temperatura de serviço                        | +5 °C \ +40 °C      |
| Temperatura de armazenamento                  | -20 °C \ + 60 °C    |
| Gradiente de temperatura                      | 20 °C / h           |
| Umidade operacional relativa<br>(25 °C, 24 h) | <75 % \ max 90 %    |
| Gradiente da umidade relativa do ar           | 10 %                |
| Altura de instalação                          | -200 m. \ 2.200 m.  |
| Altura de transporte                          | -200 m. \ 12.000 m. |





|   |                                 |                                 |                                  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| I | ES prohlašení o shodě           | bg EO Декларация за съвместство | sl Vrhlasjava o konformnosti EU  |
| I | Deklaracija z godnošči CE       | et EÜ-istavas Deklaratsioon     | sr ES izjave o skladnosti        |
| I | EY-valitustümääratustusvakuutus | lt EB-tytikas deklaracija       | ro Declarație de conformitate CE |
| I | Δήλωση Συμφόρωσης ΕΚ            | lv EK atlīdzības deklārācija    | tr Uygunluk Beyan                |

Start Line WBE 260

Uzářízení na využázení kola

Levywazkri do koh  
Levintanen taspaalutusikoneet  
Linnixvies Žygoottijutojč  
Lolanc Maškinai za kolera  
Levhelyhde tasakaalustusisseadmed  
Lataj balansavaimo mäsiņos  
Litteu balansseēsānas a matinas  
Littroj za nryāzorāni kolles  
Lisposivity de echilibrare a anvelopi

OKONTOJAU NA VADENIETO.  
Dokumentacionis kiriedat loode vastab asjatohastele Euroopa Liidu ühtlustamisõigustele. Selle vastavusdeklaratsiooni väljaandmise eest on ainuvastutatks tööta. Käesolev töönd kinnitatakavust ühildub direktiivide nõuetekohaselt, kuid ei ole onudusteks garantii. Järgida tulev otsega kaasolevates dokumentatsioonis loodud shutzufüded.

právnickou a etickou povinností. Búdila atzvejte! I príslušne gamito dokumentu, ktorým potvrdíte, že súhlasíte s využitím vašich osobných údajov na vytvorenie profilu a poskytujete súhlas s využitím vašich osobných údajov na vytvorenie profilu.

İşbu yorumlarda, genel bir konusun yanıtları olmamakla birlikte, bir dizi konu ele alınmış ve bunların bir arada değerlendirilmesiyle, birbirlerine bağlılığı ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu konuların bir arada değerlendirilmesi, genel bir konuyu daha iyi anlamak için gereklidir. Bu nedenle, bu yorumlar, genel bir konuyu daha iyi anlamak için gereklidir.

18. 07. 16 ohr

date Legally binding Sign  
AA-AS/R-EU Oliver Frei  
Chairman of Business Unit

Rate / Legally binding Sign

AS/MK-1-EU Imo Reiff  
Marketing, person responsible for documents)<sup>1)</sup>  
Robert Bosch GmbH, Franz Oechsle-Str. 4, 732017 Plochingen, GERMANY

Oroba zmrzlená pro dokumentaci / Česká odpovídající za dokumentaci / Dokumentační výtvarnictví herálí / *Thermofolien Texturplättchen* / Установка для охлаждения для документов / Vlastní etická / Dokumentační eticka / Aisovna / Plastovací technikas dokumentačna sagetavodis / Osoba zodpovědná za dokumentaci / Осеба,

Používatelnost normy a technického standardu je v závislosti na konstrukčních skupinách podle směrnic pro tlaková zařízení:

Zastosované normy krajne i specifikace technické (obecné) nebo konstrukční se opírá o určené vlastnosti a cílení normy:

Sovětské standardy dle klasifikace tlakových zařízení (Tlakové) jsou rozděleny do tří skupin:

E) tlakového vyrobu (tvarování) a tlakového výrobku (výroba tlakových zařízení)

F) tlakového výrobku (tvarování) a tlakového výrobku (výroba tlakových zařízení)

G) tlakového výrobku (tvarování) a tlakového výrobku (výroba tlakových zařízení)

Rakouským standardem je standardizace tlakových zařízení a tlakových výrobků.

Ta byla nacionální standard, který byl vytvořen v roce 1970.

Izmaiorovský standard je standardizace tlakových zařízení a tlakových výrobků.

Používání nacionálních norm a technických standardů je povinné.

Uporabují nacionální standardy v tehnice specifikací, ale obvykle užívají nacionální standardy v tehnice.

Normy nacionální standardy v tehnice specifikací a normy nacionální standardy v tehnice specifikací.

Uguganiam uložen standard v tehnice specifikací.

**Robert Bosch GmbH**  
Automotive Service Solutions  
Franz-Oechsle-Straße 4  
73207 Plochingen  
DEUTSCHLAND  
**www.bosch.com**  
bosch.prueftechnik@bosch.com

1 695 600 539 | 2016-10-20